

ペースメーカーの植え込みを受けた患者さんへお知らせします

ボストン社製の一部のペースメーカーに不具合が生じる可能性が指摘されました。

ペースメーカーは体の動きを感知する機能を持っていますが、ペースメーカーの電線が障害を受けている場合には、その機能があるために逆にペースメーカーがうまく作動しない可能性があることが報告されました。信楽園病院では対象となっているボストン社製のペースメーカーを植え込まれているすべての患者さんに連絡して、対応いたします。普段のペースメーカーチェックのように、器械をペースメーカーの上に数分間当てるだけで危険を解消できます。ペースメーカー本体の交換手術などは不要です。現在皆様に電話で連絡し、対応のご案内を行っている状況です。

よろしく願いいたします。ご不明な点がありましたら病院までお問い合わせください。